



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«30» августа 2019 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 246**

В период с «22» августа по «30» августа 2019 года по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, 40
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «30» июля 2019 года № 246 была проведена плановая проверка в отношении: Государственного образовательного бюджетного учреждения Ярославской области «Ярославская школа-интернат №6»

Продолжительность проверки: 7 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГОБУЯО «Ярославская школа-интернат №6» Мурина И.В. 01.08.2019г.
(фамилия, имя, отчество (в сл.час, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Ракушкин Вадим Георгиевич.

При проведении проверки присутствовали Директор ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» Мурина Наталья Вячеславовна

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|--|---|
| 1. | Чердачное помещение учебного корпуса не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. | п. 4, табл. 1 п.9 НПБ 110-03; прил. А10 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009 | ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» |
| 2. | Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации в учебном корпусе, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения. | ППР в РФ п. 43 | ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» |
| 3. | Двери эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток жилого корпуса №1 наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | ППР в РФ п.35 | ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» |
| 4. | Чердачное помещение жилого корпуса №1 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. | п. 4, табл. 1 п.9 НПБ 110-03; прил. А10 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009 | ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» |
| 5. | Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации в жилом корпусе №1, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего | ППР в РФ п. 43 | ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» |
| 6. | Дверь эвакуационного выхода, ведущего из зального помещения столовой наружу, оборудована замком, не обеспечивающим возможность ее свободного открывания изнутри без ключа. | ППР в РФ п.35 | ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» |

